




Vista del condominio da via Rio Torbido  
(l'appartamento periziando occupa la metà a destra del secondo piano)



Vista del retro dell'edificio con la prima rampa delle scale.




Vista del vano scala condominiale.



Vista del portoncino caposcala.



Vista dell'ingresso-disimpegno.



Viste delle finestre verso Est e verso Ovest del soggiorno.



Vista del bagno.



Vista della camera da letto matrimoniale.



Viste panoramiche dal balcone sul prospetto Est, verso la via Rio Torbido.