




Vista del condominio da via Rio Torbido  
(l'appartamento periziando occupa la metà a sinistra del primo piano)




Vista del retro dell'edificio con la prima rampa delle scale.



Particolare del prospetto Ovest con la veranda facente parte dell'immobile periziando (al piano inferiore dei due visibili).



Vista del vano scala condominiale.



Vista dell'accesso alla veranda di ingresso all'appartamento (la prima finestra a sinistra è dell'appartamento int.1 di proprietà di terzi).



Vista dell'ingresso.



Vista della cucina.



Vista del soggiorno.



Vista della camera da letto matrimoniale.



Vista del bagno.



Vista verso Nord dal balcone di cucina e soggiorno.



Vista verso Sud dal balcone di cucina e soggiorno.