



FOTO 1: fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte (prospetto est)



FOTO 2: accesso edificio dal civ.20 di Via Palermo





FOTO 3: atrio edificio



FOTO 4: area comune piano sottotetto e scala accesso al lastrico solare di pertinenza





FOTO 5: interno locale sottotetto



FOTO 6: interno locale sottotetto





FOTO 7: interno locale sottotetto



FOTO 8: lastrico solare (accesso, vista verso nord)





FOTO 9: lastrico solare (vista verso sud)



FOTO 10: lastrico solare (tettucci laterali con tegole in eternit)

