

## Documentazione fotografica



Vista nord del fabbricato



Cucina



Soggiorno



Camera 1



Camera 2



Camera 3



Studio adibito a locale spogliatoio



Bagno 1




Bagno 2 con problematiche all'impianto di scarico



Bagno 3 con problematiche all'impianto di scarico



Zona palestra con vasca idromassaggio il cui funzionamento non è stato accertato



Zona sauna il cui funzionamento non è stato accertato



Particolare umidità a soffitto nel locale palestra



Giardino



Terrazzo soprastante da cui provengono infiltrazioni



Infiltrazioni a soffitto della cucina



Tracce di perdita nel locale soggiorno