
INDIVIDUAZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI PERIZIA:

BENE 1: VIA SAN QUIRICO 155 AR. 155 R, 157R. - GENOVA

BENE 2: VIA SAN QUIRICO 155 R. Bis - GENOVA



Individuazione del fabbricato nel contesto territoriale.



Individuazione del fabbricato nel contesto del quartiere.

Viste d'insieme del complesso edilizio e le sue pertinenze, estratte da Google Maps 3D



Vista verso nord



Vista verso ovest




Vista verso sud



Individuazione e distinzione dei due beni oggetto di perizia

Riprese fotografiche del contesto dei beni nel corso del sopralluogo



Individuazione del fabbricato e le sue pertinenze nel contesto del quartiere. Punti di ripresa fotografica in rosso.



Foto 1 – via San Quirico, vista sull'edificio civico 77n. al cui piano terreno, e nelle aree circostanti si trova il complesso edilizio in oggetto



Foto 2 – vista di via San Quirico verso nord



Foto 3 – la recinzione a sud su via inferiore Budulli



Foto 4 –via inferiore Budulli, il confine ad est del complesso edilizio



Foto 5 – via inferiore Budulli, il confine est



Foto 6 - il retro del magazzino per la lavorazione dei materiali ferrosi, la recinzione su via inferiore Budulli



Foto 7 – vista da via inferiore Budulli del volume della navata centrale del magazzino (civ.157r.)



 $\textbf{Foto 8} - \text{vista dalla scala dell'immobile confinante del corpo centrale del magazzino, con copertura a volta di botte ribassata e tamponamento verticale in lamiera grecata$



Foto 9 – via San Quirico, vista verso sud




Foto 10 - il cortile carrabile di accesso al capannone sul lato nord della proprietà

INDIVIDUAZIONE DEL BENE 1: civ. 155 A r. civ. 155 r. civ. 157 r. evidenziazione delle aree calpestabili coperte



BENE 1: Riprese fotografiche interne all'immobile



Planimetria degli immobili civ. 155 A r. civ 155 r. Punti di ripresa fotografica in rosso



Foto 11 – civico 155Ar - Porta d'ingresso su via San Quirico agli uffici commerciali di Curto & Ghio



Foto 12 – l'accesso agli uffici dal cortile carrabile



Foto 13 – ufficio A, dall'interno verso via San Quirico




Foto 14 – ufficio A



Foto 15 – dall'ufficio A verso l'ufficio B



Foto 16 – ufficio B




Foto 17 – ufficio B




Foto 18 – civ.155r. – il magazzino verso lo spogliatoio e servizi per il personale



Foto 19 - il magazzino, vista verso la porta del negozio B del civ. 155r. Bis (Bene 2)



Foto 20 - il magazzino, a sinistra accesso allo spogliatoio





Foto 21 – lo spogliatoio e l'accesso alla cabina W.C.

Foto 22 – le due cabine doccia nello spogliatoio





Foto 23 – lo spogliatoio e l'angolo lavabo



Planimetria del capannone civ. 157r. di via San Quirico a Genova Punti di ripresa fotografica in rosso



Foto 24 – il civ. 157r. Il capannone visto dall'ingresso carrabile su via San Quirico. La navata centrale, con copertura a volta a botte ribassata, avanza, rispetto alle due laterali



Foto 25 – la la navata laterale del capannone e l'accesso carrabile in corrispondenza della navata centrale



Foto 26 – la navata laterale verso via inferiore Budulli



Foto 27 – la navata centrale, vista verso sud



Foto 28 – la la navata laterale verso via San Quirico



Foto 29 – il tamponamento delle due navate laterali verso via San Quirico



 $\textbf{Foto 30} - \text{vista dell'accesso carrabile al capannone attraverso il prolungamento coperto della navata centrale$



Foto 31 – il distacco tra il lato est del capannone e via Inferiore Budulli



Foto 32 – il distacco del capannone su via Inferiore Budulli



Foto 33 – il distacco verso sud, da via Inferiore Budulli, che in corrispondenza della navata centrale è coperto da tettoia in lamiera zincata alternata da ondolux



Foto 34 – il distacco a sud del capannone, a destra la porta in ferro che apre su via Inferiore Budulli; sullo sfondo la casetta per il cane



Foto 35 – vista assiale verso nord del capannone



Foto 36 – il distacco verso sud coperto da tettoia in lamiera zincata alternata da ondolux



Foto 37 – il distacco verso sud visto da est

Foto 38 – il distacco su via San Quirico coperto da tettoia






Foto 39 – il distacco su via San Quirico coperto da tettoia, a sinistra il civico155r.



Foto 40 – la navata centrale: dai pilastri di supporto della copertura a volta di botte, le travi di c.a. di collegamento ai pilastri adiacenti al muro perimetrale dell'edificio del civ.77



Foto 41 – l'interno del capannone, vista sulla scala e l'accesso al locale magazzino e spogliatoi del personale, il civ. 155r.

Foto 42 – vista dall'accesso al magazzino verso est






Foto 43 – la navata laterale adiacente all'edificio civ.77



Foto44– la navata laterale verso ovest, a destra il muro del fabbricato , sullo sfondo la scala verso il magazzino e di fronte la porta di accesso al distacco su via inferiore Budulli



Foto 45 – vista dalla porta di accesso pedonale al capannone


Foto 46 – vista dall'interno del capannone verso il fabbricato






Foto 47 – vista sull'accesso pedonale al capannone a lato del fabbricato.

INDIVIDUAZIONE DEL BENE 2 civ. 155 r. bis di via San Quirico





Planimetria del negozio civ. 155 r. bis di via San Quirico a Genova Punti di ripresa fotografica in rosso

BENE 2: Riprese fotografiche interne all'immobile



Foto 48 – al centro della foto l'accesso su strada al negozio civ 155 r. bis (parzialmente coperto da autovettura)



Foto 49 – il portone di ingresso dell'atrio e vano scale del civico 77 di via San Quirico da cui si accede al civ. 155r. bis



Foto 50 – civ. 77 - atrio e vano scale



Foto 51 – civ.77 – atrio, sulla sinistra porta di ingresso al civ. 155r. bis





Foto 52 – civ. 155r. bis – negozio A



Foto 53 – negozio A– vista verso porta di ingresso dall'atrio condominiale.






Foto 55 – dal negozio B verso negozio A