


Vico di Scurreria la Vecchia



PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI DELL'IMMOBILE




FOTO 1
ubicazione dell'edificio nel tessuto urbano



FOTO 2
Il civico 1 di Vico di Scurreria la Vecchia



FOTO 3

Il portone d'ingresso del civico 3R



FOTO 4

Vista del portale in pietra nera in corrispondenza della finestra del locale Bagno del civico 3R



FOTO 5

Vista del Vano principale dal portone di ingresso



FOTO 6

Vista del Vano principale



FOTO 7
Vista del Vano 2



FOTO 8
Panoramica del Vano 3 con vista del pozzo



FOTO 9

Vista delle scale di accesso al Vano 4



FOTO 10

Vista della finestra del Vano 3 verso il cavedio condominiale



FOTO 11
Vista dell' Antibagno



FOTO 12
Vista del Bagno




FOTO 13

Dettaglio della nicchia con contatori, quadro elettrico e centralina dell'impianto d'allarme



FOTO 14

Particolare della pavimentazione del Vano principale