

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto 2
Vista della scala di accesso

Foto 1
Vista dell'immobile da Via Nicolò Costa





Foto 4
Vista del portoncino caposcala

Foto 3
Vista dell'atrio del caseggiato






Foto 6
Vista del ripostiglio

Foto 5
Vista dell'ingresso



Foto 8
Vista dalla finestra della cucina

Foto 7
Vista della cucina





Foto 9
Vista del bagno



Foto 11
Vista dalla finestra della camera
matrimoniale

Foto 10
Vista della camera matrimoniale






Foto 13
Vista dalla finestra della camera
piccola

Foto 12
Vista della camera piccola verso
la finestra



Foto 12
Vista della camera piccola verso
la porta

