

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 6828

Rilasciato il 10-12-09

Scadenza il 10-12-19

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Rapallo (GE) - via S. Anna 5/4

Proprietà: _____ sia

Anno di costruzione: 1960 ca.

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 42.4

Volume lordo V [m^3]: 152.93

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.36

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Rapallo


Mappale: 1645

Foglio: 30

Sezione:


Sub: 3

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 176.69 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 145.46 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.62 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.32 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 6828


Prestazione energetiche parziali

Involucro




Valore attuale: 99.18 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 77.3 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.44
 Valore raggiungibile: 1.44

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 34.18 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 34.17 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione serramenti	31.23	3500 ca.	15 anni ca.
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione serramenti	31.23	3500 ca.	15 anni ca.

Firma, timbro e numero del certificatore:

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

I.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure
 Divisione Energia

Ludivica Paccini