

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 3273

Rilasciato il 03-07-2009

Scadenza il 03-07-2019

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: VIA ALLA VITTORIA, 66 - MIGNANEGO

Proprietà: I

Anno di costruzione: 1950

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 229.81

Volume lordo V [m^3]: 998.37

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.46

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Mignanego


Mappale: 362

Sezione: 0

Foglio: 16


Sub: 1

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 255.59 kWh/ m^2 anno
Valore Raggiungibile: kWh/ m^2 anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 13.3 t/anno




Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 3273.

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 159.93 kWh/m²/anno

Valore raggiungibile: kWh/m²/anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.49

Valore raggiungibile:

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 16.83 kWh/m²/anno

Valore raggiungibile: kWh/m²/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno	VAN
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno	VAN
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno	VAN
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBRICATO IN TERMI- NE DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno	VAN

Firma, timbro e numero del certificatore:

N° 537

