

AII. A

**TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

G. E. Dott. R. Delucchi

R.G.E. n. 06/2015

Giudizio di esecuzione immobiliare promosso da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**RILIEVO FOTOGRAFICO
BENE IMMOBILE PIGNORATO**

ALLA DATA DEL 05.02.2016

ARCHITETTO GIORGIO PARODI
GENOVA





FOTO 1: Via Adamo Centurione.



FOTO 2: scalinata partente da via A. Centurione.
Civ. 15.



FOTO 3: scalinata partente da via A. Centurione.
Scorcio sud/est del civ. 15
STUDIO TECNICO DOTT. ARCH. GIORGIO PARODI





FOTO 4: Scorcio sud/est del civ. 15 dell'edificio civ. 15 di Via A. Centurione.
Sottolineate con linea gialla il poggiolo e le altre finestre dell'int. 10 sc.A.



FOTO 5: Fronte sud del civ. 15 di via A. Centurione.
Nel cerchio giallo il poggiolo dell'int. 10 sc. A.



FOTO 6: Fronte est del civ. 15 di via A. Centurione.
Il Portone d'ingresso del caseggiato.





FOTO 7: Portone del civ. 15 di via A. Centurione.



FOTO 8: Atrio del civ. 15 di via A. Centurione.



FOTO 9: Vano scale (A) del civ. 15 di via Centurione.



FOTO 10: Piano terzo: porta d'ingresso int. 10 sc. A.





FOTO 11: vano d'ingresso dell'int. 10 sc. A.



FOTO 12: int. 10: corridoio tra camere e soggiorno.



FOTO 13: Soggiorno. *Indicato da freccia il muretto di divisione con arcata soprastante in legno, realizzato per creare un corridoio di disimpegno dalle camere.*





FOTO 14: Soggiorno. *Indicato da freccia il muretto di divisione con arcata soprastante in legno, realizzato per creare un corridoio di disimpegno dalle camere.*



FOTO 15: Soggiorno.





FOTO 16: Camera B.




FOTO 17: Poggiolo della camera B.



FOTO 18: Camera B.



FOTO 19: Camera C.





FOTO 20: Cucina.



FOTO 21: Bagno, come risulta a seguito delle lievi modifiche subite.



FOTO 22: Il bagno, come risulta a seguito delle lievi modifiche subite.

A maggior chiarimento si vedano gli elaborati grafici: Allegati n. 1 – 2 e 3.

GENOVA, 05.02.2016

