

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

APPARTAMENTO SITO IN CASARZA LIGURE VIA GARDELLA 30



Foto 1: Prospetto principale dell'edificio



Foto 2: prospetto posteriore su distacco pertinenziale



Foto 3: Ultima porzione dell'esterno, risultata inaccessibile



Foto 4: Portone di ingresso all'edificio



Foto 5. Camera di ingresso appartamento piano primo



Foto 6: Altra vista camera piano primo



Foto 7: Particolare soffitto



Foto 8: Locale igienico piano primo



Foto 9: Altra vista locale igienico piano primo



Foto 10: Angolo cottura piano primo



Foto 11: Camera ad uso soggiorno Piano primo



Foto 12. Vista porta di ingresso all'appartamento piano primo



Foto 13: Vista camera ingresso appartamento piano terra



Foto 14: Altra vista camera piano terra



Foto 15: Camera ad uso soggiorno piano terra



Foto 16: Altra vista soggiorno piano terra



Foto 17: Angolo cottura piano terra



Foto 18: Servizio igienico piano terra



Foto 19: Vista delle volumetrie esterne locali abitabili



Foto 20: Altra vista volumetrie esterne locali W.C.



Foto 21: Locale di ingresso tavernetta



Foto 22: Altra vista tavernetta, uscita su aree esterne pertinenziali



Foto 23: Angolo cottura tavernetta



Foto 24: W.C. esterni



Foto 25: Particolare condizioni W.C. esterni



Foto 26: Vista locale esterno più vicino all'immobile principale



Foto 27: Altra vista



Foto 28: Lavandino



Foto 29: Porta di accesso al locale adiacente non presente sulle planimetrie condonate



Foto 30: Particolare locale intermedio zona esterna



Foto 31: Altra vista




Foto 32: Locale adiacente alla cantina con foro di areazione privo di serramento



Foto 33: Locale igienico a servizio delle camere della zona esterna



Foto 34: Altra vista locale igienico



Foto 35: vista del passaggio esterno di accesso ai vani abitabili distaccati



Foto 36: Particolare arrivo utenze



Foto 37: Particolare contatori elettrici



Foto 38: Vano scale



Foto 39: Apertura che conduce dal vano scale al sottotetto condominiale



Foto 40: Particolare cassette impianti elettrici – impianti completamente da rifare