




**Foto 3: aree antistanti fronte edificio**



**Foto 4: aree antistanti retro edificio**



**Foto 5: particolare portone ingresso edificio**



**Foto 6: particolare atrio ingresso edificio**




**Foto 7: particolare scale condominiali**



**Foto 8: particolare pianerottolo condominiale**




**Foto 9: particolare infiltrazioni vano scala ultimo piano**



**Foto 10: particolare infiltrazioni vano scala piano intermedio**



**Foto 11: particolare porta ingresso appartamento**



**Foto 12: corridoio**




**Foto 13: cucina**



**Foto 14: calderina in cucina**



**Foto 15: soggiorno**



**Foto 16: camera da letto**




**Foto 17: altra camera da letto**



**Foto 18: particolare serramento esterno**



**Foto 19: bagno**



**Foto 20: bagno**



**Foto 21: soffitta int. 6**



**Foto 22: soffitta int. 6**