

Allegati fotografici



FOTO 1 - Visuale aerea del comprensorio da OVEST



FOTO 2 - Visuale aerea del comprensorio da SUD



FOTO 3 - Visuale aerea del comprensorio da NORD



FOTO 4 - Visuale facciata est e accesso comune



FOTO 5 - Particolare accesso comune



FOTO 6 - Facciata est e soprastante int. 11



FOTO 7 - Vista verso nord della strada comune di accesso (sub 1)



FOTO 8 - Porta di accesso all'int. 8



FOTO 9 - Particolare del varco comune di transito adiacente all'ingresso



FOTO 10 - Interno del locale verso la parete sud



FOTO 11 - Finestre parete est prossime all'ingresso



FOTO 12 - Interno del locale a circa metà sviluppo



FOTO 13 - Visuale da sud a nord



FOTO 14 - Uffici con pareti in cartongesso e pavimentazione in gres



FOTO 15 - Parete di fondo



FOTO 16 - Innesto pareti est e sud



FOTO 17 - Ingresso WC



FOTO 18- Particolare soffitti WC



FOTO 19 - Boiler elettrico



FOTO 20 - Servizio igienico