

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare - individuata al civ. 365 di via Piacenza - Chiavari (GE),




Foto n°1 – Vista esterna prosp. princ. Immob. civ. 365 di via Piacenza - Chiavari




Foto n°2 – Vista esterna retro civ. 365 di via Piacenza - Chiavari (GE)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immob. - individuata al civ. 365 di via Piacenza - Chiavari (GE),



Foto n° 3 – Vista vetrine duplice accesso su via Piacenza - Chiavari




Foto n°4 – foto interno locale n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

AII.1

Unità immob. - individuata al civ. 365 di via Piacenza - Chiavari (GE),




Foto n°5 – Vista interna locale n° 1




Foto n°6 – Vista interna locale n° 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

AII.1

Unità immob. - individuata al civ. 365 di via Piacenza - Chiavari (GE),




Foto n° 7 – Vista interna locale n° 2 con accesso vano scala




Foto n° 8 – Vista interna locale deposito con accesso dal locale n° 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

AII.1

Unità immob. - individuata al civ. 365 di via Piacenza - Chiavari (GE),




Foto n° 9 – Vista interna locale servizio con accesso dal locale n° 2




Foto n°10 – Vista interna elementi impianto riscaldamento esistente

