

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTOGRAFIA N° 1

COMMENTI: Vista dell'ingresso al
condominio di Via delle Magnolie 6.



FOTOGRAFIA N° 2

COMMENTI: Vista dell'ingresso
dall'interno dell'atrio condominiale.



FOTOGRAFIA N° 3
COMMENTI: Altra ripresa dell'atrio
di ingresso condominiale



FOTOGRAFIA N° 4
COMMENTI: Vista del vano scale
condominiale.

FOTOGRAFIA N° 5
COMMENTI: Vista della porta di
ingresso all'alloggio interno 19.



FOTOGRAFIA N° 6
COMMENTI: Vista interna della
zona ingresso nell'alloggio interno 19



FOTOGRAFIA N° 7
COMMENTI: Vista del locale soggiorno




FOTOGRAFIA N° 8
COMMENTI: Vista dell'angolo cottura.

FOTOGRAFIA N° 9
COMMENTI: Vista del locale bagno.



FOTOGRAFIA N° 10
COMMENTI: Vista del secondo
bagno utilizzato come ripostiglio

FOTOGRAFIA N° 11
COMMENTI: Vista della camera.



FOTOGRAFIA N° 12
COMMENTI: Vista del corridoio.

FOTOGRAFIA N° 13
COMMENTI: Vista del balcone.



FOTOGRAFIA N° 14
COMMENTI: Vista del corridoio al
piano primo che disimpegna alle
cantine pertinenziali.



FOTOGRAFIA N° 15
COMMENTI: Vista esterna della cantina.



FOTOGRAFIA N° 16
COMMENTI: Vista interna della
cantina.



FOTOGRAFIA N° 17

COMMENTI: Vista esterna del box ubicato nel civico 3 (ex 82C) di Via delle Magnolie.



FOTOGRAFIA N° 18

COMMENTI. Vista interna del box.