

ALLEGATO 3

ALLEGATO 3

FOTOGRAFIE

A3 allegato fotografico Via Zara 3-1

Vista edificio da Corso
Italia



foto 1

Vista edificio Via San
Nazaro



foto 2

Prospetto su distacco
(accesso al mare)



foto 3

Vista accesso a
distacco lato NORD
(da Via Zara)



foto 4

Vista giardino lato
NORD




foto 5

Portone Via Zara civ.
3



foto 6

Porta ingresso		foto 7
Dettaglio comunicazione SOVEMO su porta ingresso		foto 8

ingresso		foto	9
Dettaglio pavimenti		foto	10

Ingresso/disimpegno



foto 11

Dettaglio
ammaloramento
pavimenti in graniglia
con lesioni



foto 12

Dettaglio pavimenti
soggiorno





foto 13


Disimpegno/ingresso
da soggiorno



foto 14

Soggiorno/angolo cottura		foto	15
Dettaglio soggiorno con tracce umidità di risalita		foto	16

Angolo cottura/cucina		foto	19
tracce umidità di risalita soggiorno, perdite da impianto riscaldamento		foto	20

tracce umidità di risalita soggiorno/disimpegno		foto	21
tracce umidità di risalita soggiorno/disimpegno		foto	22

tracce umidità di
risalita disimpegno




foto 23

tracce umidità di
risalita
soggiorno/disimpegno



foto 24

Bagno senza finestra





foto 25

Bagno senza finestra



foto 26

Soffitto ingresso		foto	27
Soffitto camera matr.		foto	28

tracce umidità di
risalita camera matr.



foto 29

Camera matr.



foto 30

camera




foto 31

camera




foto 32

Bagno con finestra




foto 33

Dettaglio doccia
bagno con finestra



foto 34

Bagno con finestra



foto 35

Accesso bagno




foto 36

Giardino lato nord



foto 37

Accesso giardino da soggiorno




foto 38

Giardino lato est,		foto	39
Accesso giardino da distacco		foto	41

Giardino lato nord



foto 42

Giardino lato nord



foto 43

Armadietto metallico
calderina



foto 44