

ALLEGATI FOTOGRAFICI





FOTO 1—VISTA DALLA SCALA DI ACCESSO



FOTO 2— PROSPETTO SUD E RELATIVO ACCESSO AL PIANO 1SS





FOTO 3—PROSPETTO NORD PIANO 1SS



FOTO 4—LATO SUD PIANO 1SS A CONFINE CON IL VIALE PRIVATO





FOTO 5—TETTOIA ABUSIVA DA DEMOLIRE



FOTO 6—ACCESSO SUD AL LABORATORIO PIANO 1SS





FOTO 7—LABORATORIO



FOTO 8—DEMOLIZIONE INCOMPLETA VERSO IL LOCALE ATIGUO AL LABORATORIO





FOTO 9— LOCALE ATTIGUO AL LABORATORIO AL PIANO 1SS



FOTO 10— PORTA DI INGRESSO SUL PROSPETTO NORD





FOTO 11— CAMERA 1 AL PIANO 1SS



FOTO 10—CORRIDOIO PIANO 1SS





FOTO 13—CAMERA 2 PIANO 1SS



FOTO 14— WC AL PIANO 1SS





FOTO 15—PARTICOLARE DOCCIA



FOTO 16— CUCINA AL PIANO 1SS





FOTO 17—SOGGIORNO PIANO 1SS



FOTO 18—SOGGIORNO PIANO 1SS





FOTO 19— BALCONE PIANO 1SS



FOTO 20—VISUALE VERSO NORD DAL PIANO 1SS





FOTO 21—VISTA DAL BALCONE DEL PIANO 1SS VERSO IL FONDO DELLA COLLINA



FOTO 22—PROSPETTO NORD PIANO 2SS





FOTO 23—SCALA VERSO IL PIANO 2SS—MAGAZZINO



FOTO 24—SCALA METALLICA VERSO VIA BONACCHI





FOTO 25— PROSPETTO OVEST PIANO 2SS



FOTO 26—TERRAZZO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL PIANO 2SS E TETTOIA ABUSIVA





FOTO 27— VISUALE EST



FOTO 28—CORTE AL PIANO 2SS E TETTOIA ABUSIVA





FOTO 29— VIALE PRIVATO AI CIVICI 105—105A—111



FOTO 30—PROSPETTO NORD





FOTO 31— INTECAPEDINE PIANO 2SS LATO EST



FOTO 32—PARTICOLARE INGRESSO PIANO 2SS





FOTO 33— ALTRA VISUALE INGRESSO PIANO 2SS



FOTO 34— PARTICOLARE LOCALE CENTRALE PIANO 2SS CON ANGOLO COTTURA





FOTO 35— CONDENSA NELL'ANGOLO COTTURA



FOTO 36—ALTRA VISTA LOCALE CENTRALE PIANO 2SS





FOTO 37— PARTICOLARE SOFFITTO LOCALE CENTRALE PIANO 2SS



FOTO 38—LOCALE 2 PIANO 2SS ADIBITO A CAMERA





FOTO 39— LOCALE 4 SU INTERCAPEDINE VIALE PRIVATO



FOTO 40—UMIDITA' DA RISALITA NEL LOCALE 4





FOTO 41— WC PIANO 2SS



FOTO 42—DOCCIA





FOTO 43— PARTICOLARE SOFFITTO WC CON SCARICHI A VISTA



FOTO 44—LOCALE 3 PIANO 2SS





FOTO 45— RIPOSTIGLIO E CALDERINA



FOTO 46— CANCELLO DI ACCESSO DA SCALINATA VERSO VIA BERNO





FOTO 47— SCALINATA VERSO VIA BERNO



FOTO 48— MURO DI CONFINE NORD CON IMPORTANTE LESIONE





FOTO 49— CANCELLO DI ACCESSO DA VIA BONACCHI



FOTO 50—SUB 4 DICHIARATO NON DI PROPRIETA' DEI DEBITORI





FOTO 51— CANCELLO DI ACCESSO AL VIALE PRIVATO CARRABILE AI CIVV. 105-105A-111
SI NOTI IL TRATTO DI RINGHIERA APPOSTO PER RENDERE L'ACCESSO DISAGEVOLE



FOTO 52— PARTICOLARE OSTRUZIONE

