

Allegato **E**


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1
lato ovest



2
lato sud



3
lato sud




4
particolare lato ovest




5

accesso carrabile dalla SP 21



6

strada carrabile di accesso



7

strada carrabile di accesso




8

passo pedonale di accesso





9

soppalco camera piano primo




10


camera piano primo



11
corridoio



12
scala di accesso tra P.T e P. 1°



13

servizio igienico p.1°



14


vano doccia p. 1°



15
camera lato sud




16
particolare guardaroba




17

particolare soffitto p. 1°



18

particolare pavimento p. 1°



19

locale ripostiglio p.t.




20

locale ripostiglio p.t.




21

locale piano terra




22

particolare caminetto p.t.



23


locale piano terra



15.07.2013

24

portone di ingresso p.t.



15.07.2013


25

particolare pavimento p.t.



26

particolare quadro elettrico




27

particolare copertura



28

particolare soffitto p.t.



15.07.2013

29

cantina p. seminterrato



30

cantina p. seminterrato



31

terreno mappale 469




32

terreno mappale 469



33

terreno mappale 469



34

terreno mappale

469

