



FOTO 1—rampa di accesso al piano seminterrato



FOTO 2—ingresso box




FOTO 3— corsia comune di accesso



FOTO 4—ingresso box n° 4




FOTO 5— interno box



FOTO 6—interno box




FOTO 7— particolare esiti vecchia infiltrazione



FOTO 8—serranda esterna motorizzata



FOTO 9—prospetto principale civ. 201



FOTO 10—vista dell'angolo al di sopra dei box