

## *SERVIZIO FOTOGRAFICO*



FOTOGRAFIA N° 1

COMMENTI: Vista dell'immobile oggetto di stima - civico 33 di Via IV Novembre



FOTOGRAFIA N° 2

COMMENTI. Ulteriore vista dell'immobile oggetto di stima.



FOTOGRAFIA N° 3  
COMMENTI: Ulteriore vista esterna  
del fabbricato civico 33 di Via IV  
Novembre.



FOTOGRAFIA N° 4  
COMMENTI: Particolare esterno del  
fabbricato civico 33 di Via IV  
Novembre.




FOTOGRAFIA N° 5  
COMMENTI: Vista interna del locale soggiorno.



FOTOGRAFIA N° 6  
COMMENTI. Vista interna dell'unità immobiliare dal locale soggiorno verso la cucina; in primo piano la scala in struttura di metallo che conduce al piano superiore, dietro alla scala si intravede la porta di ingresso.



FOTOGRAFIA N° 7  
COMMENTI: Vista del locale cucina.



FOTOGRAFIA N° 8  
COMMENTI: Vista della cameretta  
al primo piano.



FOTOGRAFIA N° 9  
COMMENTI: Vista del  
bagno al primo piano.



FOTOGRAFIA N° 10  
COMMENTI: Ulteriore vista del  
bagno al primo piano.

FOTOGRAFIA N° 11  
COMMENTI: Vista della  
camera da letto al primo  
piano.



FOTOGRAFIA N° 12  
COMMENTI: Ulteriore vista della  
camera da letto al primo piano.





FOTOGRAFIA N° 13  
COMMENTI: Vista del sottotetto.



FOTOGRAFIA N° 14  
COMMENTI: Vista del corridoio al  
piano primo con la scala in metallo e  
la botola di accesso al sottotetto.