

ALLEGATO H
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: VISTA DELL'IMMOBILE DALLA VIA LUCARNO

FOTO 2: VISTA DAL PIAZZALE SUL PROSPETTO OVEST OVE È COLLOCATO IL PORTONE





FOTO 3: PARTICOLARE DEL
PROSPETTO OVEST



FOTO 4: PARTICOLARE DEL
BALCONE LOGGIATO CON
AFFACCIO SUL PROSPETTO
NORD






FOTO 5: VANO SCALA CON BALLATOIO IN ESTERNO;
FOTO 6: PORTA DI ACCESSO AL CORRIDOIO INTERNO;
FOTO 7: CORRIDOIO INTERNO;






FOTO 8: PORTA INGRESSO
INTERNO 26 DAL CORRIDOIO
COMUNE

FOTO 9: ASCENSORE

FOTO 10: PORTONE DI INGRESSO
AL CONDOMINIO





FOTO 11: VANO INGRESSO SALA: VISTA DALLA PORTA DI INGRESSO VERSO L'AFFACCIO NORD

FOTO 12: VANO INGRSSO SALA: VISTA VERSO LA PORTA DI INGRESSO





FOTO 13: DISIMPEGNO DI DISTRIBUZIONE VERSO LA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE

FOTO 14-15: CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE





FOTO 16-17: PARTICOLARI DEI RADIATORI E SERRAMENTI ESTERNI - CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE



FOTO 18: PARTICOLARE DEI SERRAMENTI ESTERNI





FOTO 19: SECONDA CAMERA DA LETTO



FOTO 20: DISIMPEGNO



FOTO 21-22: BAGNO



FOTO 23-24: CUCINA




FOTO 25: CUCINA – PARTICOLARE DELLA MACCHIA DA INFILTRAZIONI



FOTO 26-27-28-29: PARTICOLARI DELLE VISUALI SULL'ESTERNO




FOTO 30: INGRESSO DELL'AUTORIMESSA



FOTO 31: INTERNO DELL'AUTORIMESSA

