

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobile sito in Frazione Fontanarossa n.82 – Comune di Gorreto (Ge) – R.E. 707/16



Foto n. 1- Immobile da terra a tetto – Frazione Fontanarossa n.82
Comune di Gorreto (Ge).
Immagine ripresa dalla strada comunale di accesso.



Foto n. 2- Immobile Frazione Fontanarossa n. 82-Gorreto (Ge)



Foto n. 3- Immobile Frazione Fontanarossa n. 82-Gorreto (Ge)
Facciata a Nord



Foto n. 4- Immobile Frazione Fontanarossa n. 82-Gorreto (Ge)
Particolare angolo Nord - Ovest



Foto n. 5- Particolare angolo Nord-Est



Foto n. 6- Accesso all'immobile



Foto n. 7- Particolare angolo Nord-Est



Foto n. 8- Particolare Facciata Est



Foto n. 9- Particolare facciata lato Est



Foto n. 10- Cantina accessibile sia dalla stradina laterale che dall'interno



Foto n. 11- Cantina



Foto n. 12- Facciata lato Est verso la legnaia



Foto n. 13- Legnaia e corte ripresa da Sud



Foto n. 14- Legnaia e corte (zona a prato)



Foto n. 15- Visibili altre proprietà riprese dalla corte del civico 82



Foto n. 16- Particolare legnaia



Foto n. 17- Facciata legnaia lato Est .
Parapetto di altra proprietà in primo piano.



Foto n. 18- Facciata legnaia lato Est .
Parapetto di altra proprietà in primo piano.



Foto n. 19- Corte e legnaia ripresa verso la stradina



Foto n. 20- Legnaia ripresa dalla stradina laterale



Foto n. 21- Porzione di corte del civ. 82 ed altre proprietà riprese dalla stradina laterale



Foto n. 22- Cucina



Foto n. 23- Finestra cucina



Foto n. 24- Cucina



Foto n. 25- Cucina



Foto n. 26- Cucina



Foto n. 27- Bagno



Foto n. 28- Bagno



Foto n. 29- Bagno



Foto n. 30- Vano passante



Foto n. 31- Vano passante



Foto n. 32- Particolare



Foto n. 33- legnaia



Foto n. 34- legnaia



Foto n. 35- Legnaia



Foto n. 36- legnaia




Foto n. 37- Scala che conduce al primo piano.
Sulla sinistra il varco di accesso alla legnaia



Foto n. 38- Corridoio



Foto n. 39- Camera primo piano



Foto n. 40- Camera primo piano



Foto n. 41- Particolare soffitto



Foto n. 42- Particolare parete



Foto n. 43- Altra camera primo piano con esposizione Nord Est



Foto n. 44- Camera con esposizione Nord Est




Foto n. 45- Camera con esposizione Nord Est.
Piccola porta finestra di accesso al poggiolo ad Est




Foto n. 46- Poggiolo ad Est



Foto n. 47- Vista dal poggiolo ad Est



Foto n. 48- Corridoio. Legnaia sul fondo.