ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 8201

Rilasciato il 25-03-2013
Scadenza il 25-03-2023

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: VIA F.CAMPORA 7/2

Proprietà:

Anno di costruzione: 1930

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 64

Volume lordo V [m^3]: 158

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.46

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova

Mappale: 14

Sezione: RIV

Foglio: 33

Sub: 4

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 150.73 kWh/m^2anno
Valore Raggiungibile: kWh/m^2anno

Benefici Ambientali

Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.35 t/anno

Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 8201

Prestazione energetiche parziali

Involucro



Valore attuale: 12.62 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: kWh/m^{2}anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.63

Valore raggiungibile:

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 117.53 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: kWh/m^{2}anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Firma, timbro e numero del certificatore:

Certificazione Energetica degli Edifici

REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore:	1521
Cognome:	Maura
Nome:	Marco
Anno:	2013
Numero Certificato:	8201
Data Protocollo:	26/03/2013 06:42
Numero Protocollo:	PG/2013/0050040

Impronta file .pdf:

d13dc7c2935dc9c07ef5385ceff6c47b39fa5bb0b9dded3f2199384d2362409

Impronta file .xml:

8c199cde7ef83f94deced3fedff3dec130be4b454b79354c1e68223f06825900