

Albo professionale n.° 2279

La facciata è in buono stato. L'atrio del portone in ottime condizioni di opregievole
fattura con finiture in legno e scale in marmo travertino.

La tipologia del contesto immobiliare è economica/civile.

Per ogni migliore indicazione si rimanda alla documentazione fotografica.

GLI ESTERNI





Documentazione fotografica



ingresso – soggiorno e angolo cottura



Albo professionale n.° 2279



corridoio



camera matrimoniale





Albo professionale n.° 2279



camera singola



bagno





Marco Baldoni
geometra

Consulente del Tribunale di Genova

Albo professionale n.° 2279



poggiolo

