

Allegato n. 20: Attestato Prestazione Energetica

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 39127

Rilasciato il 13-09-2016

Scadenza il 13-09-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via Inferiore Rocca dei Corvi 6/2

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u (m²): 92.13

Volume lordo V (m³): 366.97

Rapporto di forma S/V (m⁻¹): 0.32

Proprietà: S [REDACTED]

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: BOR

Foglio: 64


Mappale: 112

Sub: 6

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 85.91 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 73.45 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.52 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 1.30 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 39127

Rilasciato il 13-09-2016

Scadenza il 13-09-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edificio



Valore attuale: 49.90 kWh/m² anno
Valore raggiungibile: 40.48 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.32
Valore raggiungibile: 1.31

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 20.25 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 20.25 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

$Q_{c,rd}$: 1022.77 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L : 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Via Inferiore Rocca dei Corvi 2/6 - migliorativo 1	12.46	2500.00	32 anni e 6 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Via Inferiore Rocca dei Corvi 2/6 - migliorativo 1	12.46	2500.00	32 anni e 6 mesi

Tecnico Simona Seravalli

Numero 505

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro



Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 505
Cognome: Seravalli
Nome: Simona
Anno: 2016
Numero Certificato: 39127
Data Protocollo: 13/09/2016 18:20
Numero Protocollo: PG/2016/0198912

Impronta file .pdf:

9f207fe5335efa8b57d5ccf84447e259718301b0b79dbf01016d30a079450b2f

Impronta file .xml:

f9c6ea456889b363614c7dc0513b87d720510af7e8edd7feca1c868263a00672