

FOTO N. 1 Porta d'ingresso all'alloggio.



FOTO N. 2 Vista del vano d'ingresso.

Firmato Da: BARBERA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d9f89f3b817ef73d1468c467de48548





FOTO N. 3 Vista del corridoio dell'appartamento in questione.



FOTO N. 4 Vista del soggiorno.

Firmato Da: BARBERA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d9f89f3b817ef73d1468c467de48548





FOTO N. 5 Ripresa della cameretta 1.



FOTO N. 6 Ripresa della cucina.

Firmato Da: BARBERA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d9/89/30b817e/73d1468c467de48548



- Studio Barbera - Genova - 010.247.17.69 -



FOTO N. 7 Il servizio iginico.



FOTO N.8 La cameretta 2.

Firmato Da: BARBERA ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d9f89f3b817ef73d1468c467de48548





FOTO N. 9 Camera matrimoniale.



FOTO N. 10 Tracce d'infiltrazione nel soffitto della cameretta 2.

