



MIGNANEGO VIA TOLMINO 15



Prospetto lato strada




Scala di accesso



Cantina




Cantina



Cancello di accesso alla scala



Porta di accesso alla cantina




Intercapedina



Panorama




Terrazzo adiacente la cucina




Cucina



Porta interna



Porta di ingresso non utilizzata



Soggiorno



Scala interna di accesso al piano sottotetto




Bagno



Locale sottotetto




Terrazzo retrostante con particolare del condizionatore d'aria



Filari dell'alta tensione sovrastanti il tetto




Fili dell'alta tensione sovrastanti il tetto



Fili dell'alta tensione sovrastanti il tetto




Falda del tetto



Tettoia di copertura alle cisterne dell'acqua




Cisterna dell'acqua



Giardino



Porta di accesso non utilizzata



Particolare del tetto



Porta di accesso dal sottotetto