

Detta area risulta recintata con inferriata metallica e cancello carrabile sempre in metallo. La pavimentazione, sia dell'area a parcheggio che del dehor (su cui insiste un'ampia tenda) è stata realizzata in tozzetti di porfido su disegno. La fascia di terreno soprastante al parcheggio e quindi al muro di sostegno in pietra (che risulterebbe ancora all'interno della zona "satura") e raggiungibile tramite la scala che porta al terrazzo ove trova accesso l'immobile ad uso residenziale, risulta pavimentata con mattonelle in graniglia e contornata a margine da un filare di ulivi. In prossimità della casa è presente un forno da giardino e un piccolo volume tecnico che ospita la calderina del piano terreno (Agriturismo). In fondo alla fascia sopra descritta risulta presente una piccola baracca in lamiera con rete e cancelletto atta ad ospitare animali.



AREA A PARCHEGGIO



DHEOR AGRITURISMO



AREA SOPRASTANTE AL PARCHEGGIO



BARACCA CON TETTOIA



LOCALE CALDERINA


La porzione di area che, invece, ricade in zona boschiva risulta scoscesa e suddivisa in piane. Non sono presenti molte alberature. Quelle esistenti sono per lo più piante di ulivo. E' presente, poco sopra l'edificio già in precedenza descritto, una baracca con superficie di circa di 4,00x4,00 mt, in legno, presumibilmente utilizzata quale pollaio. E' presente un'altra baracca, sempre in legno, in posizione decisamente sovrapposta a quella poc'anzi descritta, leggermente più ampia (circa 5,00x5,00 mq) ad uso ricovero attrezzi.



CONTORNATE IN BIANCO LE DUE BARRACCHE DI CUI UNA SICURAMENTE ALL'INTERNO DEL MAPPALE 763 – SUL LATO QUELLA PIU' PROSSIMA ALLA CASA



Infine, sempre nell'area definita "satura" dal PFC, è stato rilevato un fabbricato con dimensioni in pianta pari a circa 5,80x5,15 mt, quindi con superficie all'incirca pari a mq 30,00, con altezza fuori terra massima pari a mt 3,50 mt e altezza minima pari a mt 2,30. La copertura è a falda unica, rivestita con lamiera, le pareti perimetrali sono in blocchetti rivestite con intonaco degradato. Sono presenti due accessi, uno sull'esterno dell'area recintata utilizzata a servizio del fabbricato, di tipo carrabile dotato di serramento basculante, l'altra a passo d'uomo, sul prospetto laterale, con accesso dall'interno dell'area sopraddetta.



FABBRICATO RILEVATO ALL'INTERNO  
DELL'ARE INDIVIDUATA CON NUMERO  
MAPPALE 763

