

Architetto Massimiliano BISSO

massimiliano.bisso@gmail.com

Via San Donato 7\1
16123 Genova

Tel. 348\7262506

C.F. BSSMSM64B12H212F – Num. Iscr. Albo Arch. 1902

Consulente Tribunale n° 1983\9\94

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità immobiliare individuata

**Comune di Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D, piano 2° -
individuato catastalmente al N.C.E.U. Sez. GEC - Fg. 36 – Map. 81 Sub. 76,
zona censuaria 1 - categoria A/4 - classe 5, consistenza vani 5,5**

Genova, li 31/10/2016

Il Perito
Arch. Massimiliano Bisso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 1 – Vista panoramica complesso immobiliare di Via Bobbio 14



Foto n° 2 - Vista esterna accesso immobile pluricondominiale



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 3 – Vista esterna accesso condominio scala D



Foto n° 4 – Vista interna atrio vano scala immobile



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.




Foto n° 5 – Vista interna vano scale immobile



Foto n° 6 – Vista portoncino caposcala accesso appartamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

AII.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 7 – Vista interna – **Soggiorno di ingresso**



Foto n° 8 – Vista interna appartamento – **soggiorno di ingresso**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 9 – Vista interna appartamento – camera da letto



Foto n° 10 – Vista interna appartamento – camera 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 11 – Vista interna appartamento – camera soggiorno 3



Foto n°12 – Vista interna appartamento – Cucina



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 13 – Vista interna – **Bagno**



Foto n°14 – Vista interna – **Ripostiglio**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **AII.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via Bobbio civ.14 int. 6 sc. D.



Foto n° 15 – Vista impianti- caldaia



Foto n° 16 – Vista interna – radiatori e infissi

