

SERVIZIO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA N° 1

COMMENTI: Vista del fabbricato civici 31 e 33 di Via Giovanni Casaccia (ex edificio 10 nel progetto del 1912).



FOTOGRAFIA N° 2

COMMENTI: Particolare dell'immobile civico 31 di Via Giovanni Casaccia.



FOTOGRAFIA N° 2
COMMENTI: Vista laterale del
condominio.



FOTOGRAFIA N° 4
COMMENTI: Particolare del portone
di ingresso al civico 31.



FOTOGRAFIA N° 5
COMMENTI: Particolare dell'atrio di
ingresso condominiale.



FOTOGRAFIA N° 6
COMMENTI: Vista delle scale
condominiali.

11



FOTOGRAFIA N° 7

COMMENTI: Vista al terzo piano del
condominio della porta di ingresso
all'alloggio interno 11 .



FOTOGRAFIA N° 8

COMMENTI: Vista dall'interno della
porta di ingresso all'alloggio.

FOTOGRAFIA N° 9

COMMENTI: Particolare del
disimpegno nell'alloggio interno 11 .



FOTOGRAFIA N° 10

COMMENTI: Vista del locale bagno.





FOTOGRAFIA N° 11
COMMENTI: Particolare del
soggiorno e del posto cottura.



FOTOGRAFIA N° 12
COMMENTI: Vista della camera da
letto.



FOTOGRAFIA N° 13
COMMENTI: Particolare quadro
elettrico.



FOTOGRAFIA N° 14
COMMENTI: Particolare della
calderina autonoma.