



foto 1: vista della porzione di facciata dell'edificio e della porta di accesso sotto al portico.



foto 2: interno del locale: a sinistra il varco (privo di porta) di accesso al bagno abusivo, in alto la struttura del soppalco.



foto 3: zona sopalcata non regolare.



foto 4: interno del bagno (non regolare).