

Att. A

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
G.E. Dott.ssa Paola Zampieri
R.G.E. n. 577/2017

Giudizio di esecuzione immobiliare promosso da:

contro

RILIEVO FOTOGRAFICO
BENE IMMOBILE PIGNORATO

alla data del 04.12.2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Parodi".

ARCHITETTO GIORGIO PARODI
GENOVA



FOTO 1: Scorcio nord/est del civ. 5 di Via Colano. *Segnate con cerchi gialli le finestre dell'int. 6. Con freccia il balcone degradato dell'int. 7 che ha determinato l'installazione della mantovana di protezione.*



FOTO 2: Scorcio nord/ovest del civ. 5 di Via Colano (fronte laterale e retro)2 (vds. foto 3 e 4).
Segnate con cerchi gialli le finestre dell'int. 6.



FOTO 3: Atrio d'ingresso del civ. 5 di Via Colano.



FOTO 4: Vano scale del civ. 5 di Via Colano.



FOTO 5: Vano scale del civ. 5 di Via Colano.



FOTO 6: Stanza ingresso/soggiorno dell'int. 2.

Porta d'ingresso alla camera da letto n. 1 della foto n. 7.



FOTO 7: Camera n. 1 sul lato est.



FOTO 8: Soggiorno.

Porta d'ingresso alla camera da letto n. 2 della foto n. 9.



FOTO 9: Camera da letto n. 2 sul lato ovest.



FOTO 10: disimpegno tra soggiorno e bagno e cucina.



FOTO 11: soggiorno.

Varco nel soggiorno di accesso al disimpegno del bagno e della cucina



FOTO 12: Disimpegno del bagno e della cucina.



FOTO 13: Bagno.



FOTO 14: Bagno (dotato di lavabo, doccia e w.c.).



FOTO 15: Cucina.



FOTO 16: Cucina.



FOTO 17: Cucina.



FOTO 18: Soggiorno
Porta d'ingresso alla camera da letto n. 3 della foto n. 19.



FOTO 19: Camera n. 3 sul lato est.