

**Allegato B**  
**Documentazione fotografica**



*Foto 1: Prospetto su Via Daneo*



*Foto 2: Prospetto sud ed est*


La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro

Studio Tecnico Geom. Piero Mattei | Via Talamone 12/22 | 16127 Genova  
Tel. 338/52.55.892 Fax 010/24.28.043 | [info@geompieromattei.it](mailto:info@geompieromattei.it) | [www.geompieromattei.it](http://www.geompieromattei.it)



*Foto 3: Porta d'ingresso dell'immobile*



*Foto 4: Vano scale*

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro




Foto 5: Camera



Foto 6: Cucina

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro



Foto 7: Cucina



Foto 8: Camera

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro



*Foto 9: Camera*



*Foto 10: Finestra della camera*

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro





Foto 11: Bagno



Foto 12: Corridoio

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro



*Foto 13: Parete abbattuta tra corridoio e cucina*




*Foto 14: Ingresso e porzione di parete abbattura dell'originaria dispensa*

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro





*Foto 15: Porta d'ingresso*




*Foto 16: Tipologia di termosifoni installati*

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro



*Foto 17: Poggiolo*



*Foto 18: Tipologia di tapparelle installate*

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro



*Foto 19: Poggiolo*



*Foto 20: Tipologia di tapparelle installate*

La fotografia scattata con macchina digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi

Procedura n° 31/2016 R.G. Esecuzioni  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro