

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 19883

Rilasciato il 21-05-2012

Scadenza il 21-05-2022

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via renato Quartini 20/1

Proprietà:

Anno di costruzione: 1900

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 65

Volume lordo V [m^3]: 289

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.62

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 64

Sezione: BOR

Foglio: 68


Sub: 1

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 199.55 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 130.11 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.94 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.92 t/anno


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 19883

Prestazione energetiche parziali

Involucro



Impianto per la climatizzazione




Valore attuale: 104.69 kWh/m²anno

Valore attuale: 1.69

Valore raggiungibile: 108.63 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 1.2

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.61 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 21.48 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione finestre ed isolamento cassonetti	22.78	3500	22
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione caldaia	52.38	2500	5
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione serramenti, isolamento cassonetti, sostituzione caldaia	69.44	6000	11

Firma, timbro e numero del certificatore:

Certificatore n° 5238
Jouice Vistoli

