



FOTO 1—PROSPETTO SU VIA PAGGI—SERRANDE CIVV. 83-85



FOTO 2—ACCESSO CARRABILE CIV. 93



FOTO 3 —INGRESSO DAL CIV. 93



FOTO 4—SERVIZIO IGIENICO



FOTO 5 —PANORAMICA ZONA LABORATORIO E PARETE OVEST



FOTO 6—ZONA DEL LABORATORIO A CONFINE CON LA PARTE DESTINATA A NEGOZIO



FOTO 7 —PARETI IN COMPENSATO DI DIVISIONE CON LA PARTE NEGOZIO



FOTO 8 —LOCALE DESTINATO AD UFFICIO





FOTO 9 —PARTICOLARE SOFFITTI



FOTO 10 –RIPOSTIGLIO MATERIALI