

Allegato 17 - Documentazione Fotografica dell'immobile via Bosena 13/5, Rapallo (Ge)

Riprese fotografiche effettuate nel corso del sopralluogo




Foto 1 – porta di accesso
all'immobile interno 5 al primo
piano di via Bosena 13



Foto 2 – soggiorno – cucina



Foto 3 – soggiorno - cucina



Foto 4 – soggiorno – cucina e l'ingresso



Foto 5 – soggiorno – cucina, la parete attrezzata per cucina piastrellata



Foto 6 – soggiorno – cucina, la parete di fondo tagliata a scala e rifinita con mensole in granito rosa sardo

Foto 7 – corridoio, sullo sfondo in alto il trave passante dalla camera B, che attraversa il corridoio, dissimulato con due faretti



Foto 8 – corridoio

Foto 9 – bagno




Foto 10 – bagno

Foto 11 – bagno



Foto 12 – camera B



Foto 13 – camera B




Foto 14 – camera B



Foto 15 – camera A



Foto 16 – camera A

Foto 17 – camera A



Foto 18 – camera A



Foto 19 – camera A



Foto 20 – camera A




Foto 21 – giardino visto dal terrazzo del terzo piano



Foto 22 – giardino



Foto 23 – giardino



Foto 24 – giardino



Foto 25 – giardino



Foto 26 – giardino



Foto 27 – giardino



Foto 28 – giardino



Foto 29 – giardino



Foto 30 – giardino



Foto 31 – giardino



Foto 32 – giardino



Foto 33 – vista dal giardino su via Bosena



Foto 34 – vista da via Bosena sul giardino



Foto 2 – posto auto n.2 via Bosena



Foto 3 – posto auto n.2 via Bosena