

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*Foto 1 accesso da via Bianchetti*



*Foto 2 prospetto su via Bianchetti*




*Foto 3 portone su via Bianchetti*



*Foto 4 prospetto su via Bianchetti*



*Foto 5 prospetto su salita Caldetto*




*Foto 6 prospetto ovest*



*Foto 7 prospetto ovest*



*Foto 8 particolare della copertura*



**Foto 9** atrio comune




**Foto 10** scale 1° rampa



**Foto 11** portoncino caposcala



**Foto 12** zona sbarco ascensore




**Foto 13 ingresso**



**Foto 14 ingresso**



**Foto 15** camera letto su distacco



**Foto 16** camera letto su distacco




**Foto 17** ripostiglio



**Foto 18** sala



**Foto 19 sala**



**Foto 20 camera letto su via Bianchetti**



**Foto 21** camera letto su via Bianchetti




**Foto 22** bagno




**Foto 23 bagno**




**Foto 24 cucina**




**Foto 25 cucina**




**Foto 26 .....**




**Foto 27** .....



**Foto 28** .....



**Foto 29** .....



**Foto 30** .....