


Rilievo Fotografico

Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova



**Piazza della Vittoria civ. 12 – vista esterna**



**Schema ripartizione Spazi**

Rilievo Fotografico  
Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



**Porta Caposcale Int.16**



**Ingresso**



**Vista di Insieme Ingresso**



**Locale n.1**



**Corridoio accesso a Locale 1**


Rilievo Fotografico

Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



Locale 2



**Bagno n.1**

Rilievo Fotografico  
Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



**Bagno n.2**

Rilievo Fotografico

Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



Locale n.3

Rilievo Fotografico

Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



Locale n.4

Rilievo Fotografico  
Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



Locale n.5

Rilievo Fotografico  
Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



**Locale n.6 (con particolare infiltrazione ormani risolta da piano superiore)**

Rilievo Fotografico  
Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



**Particolare Infiltrazioni (oramai risolte) nel locale 5**

Rilievo Fotografico  
Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova

---



**Particolare infiltrazioni (oramai risolte) nel locale 6**



**Quadro Elettrico (non a norma)**

Rilievo Fotografico

Esecuzione Imm.re rg.503-2017 – Tribunale di Genova



Vista Attraverso finestra locale n.4

Non sono presenti fotografie della cantina poiché al momento del sopralluogo l'esecutato ha riferito di non avere le chiavi per l'accesso.

Riporto comunque di seguito lo schema raffigurativo.

