

TRIBUNALE DI GENOVA - VII SEZIONE CIVILE
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N° rge 343/2017
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ALLEGATO N. 5
RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Dott. Ing. Emilio Di Nardo



ELENCO FOTO

- Foto N. 1** - Via Evandro Ferri – Genova (direzione Cornigliano), svolta a destra in via Fegino dopo ponte ferroviario;
- Foto N. 2** - Svolta in Via Fegino - Genova;
- Foto N. 3** - Accesso al civico N. 3 di Via Fegino - Genova;
- Foto N. 4** - Via Fegino – Genova;
- Foto N. 5** - Caseggiati civico N. 5, 7 e 9 (1/3);
- Foto N. 6** - Caseggiati civico N. 5, 7 e 9 (2/3);
- Foto N. 7** - Caseggiati civico N. 5, 7 e 9 (3/3);
- Foto N. 8** - Via Fegino N. 7A - Genova;
- Foto N. 9** - Zona lato sud caseggiato via Fegino N. 9 – Genova (con accesso dal civico N. 3);
- Foto N. 10** - Esterno ingresso immobile via Fegino N. 7A - Genova (1/3);
- Foto N. 11** - Esterno ingresso immobile via Fegino N. 7A - Genova (2/3);
- Foto N. 12** - Esterno ingresso immobile via Fegino N. 7A - Genova (3/3);
- Foto N. 13** - Ingresso;
- Foto N. 14** - Locale C1 (1/2);
- Foto N. 15** - Locale C1 (2/2);
- Foto N. 16** - Finestre sul muro perimetrale sud dell'immobile via Fegino N. 7A - Genova;
- Foto N. 17** - Apertura finestra locale C1 (2/2);
- Foto N. 18** - Locale C2;
- Foto N. 19** - Cucina (1/2);
- Foto N. 20** - Cucina (2/2);
- Foto N. 21** - Bagno;
- Foto N. 22** - Presa d'aria nel bagno sul muro perimetrale nord (vista dell'esterno - via Fegino).



Foto N. 1



Foto N. 2



Foto N. 3



Foto N. 4



Foto N. 5



Foto N. 6



Foto N. 7



Foto N. 8



Foto N. 9



Foto N. 10



Foto N. 11



Foto N. 12




Foto N. 13



Foto N. 14



Foto N. 15



Foto N. 16



Foto N. 17



Foto N. 18



Foto N. 19



Foto N. 20



Foto N. 21



Foto N. 22