

ALLEGATO “4”
Documentazione Fotografica



Foto n. 1 - Individuazione dell'immobile in salita Bersaglio.



Foto n. 2 – Portone del condominio di salita Bersaglio 1 e dell'adiacente immobile oggetto di stima.



Foto n. 3 - Individuazione dell'appartamento posto al piano secondo dalla strada scaletta Bersaglio.




Foto n. 4 e 5 - Portoncino d'ingresso dell'appartamento oggetto di stima all'interno 2 e antistante vano scala.



Foto n. 6 - Ingresso/soggiorno.



Foto n. 7 - soggiorno con vista dell'accesso sul cortile.



Foto n. 8 - Camera n. 1.




Foto n. 9 – Cabina armadio.



Foto n. 10 - Camera n. 2.



Foto n. 11 – Vista del disimpegno e del ripostiglio.



Foto n. 12 – Camera n. 3.



Foto n. 13 – Cucina.



Foto n. 14 – Locale bagno.



Foto n. 15 – Infiltrazioni e condensa nel locale bagno.



Foto n. 16 – Corte.



Foto n. 17 – Corte.



Foto n. 17 – Struttura posticcia per accesso al terreno di pertinenza.



Foto n. 18 – Intercapedine sul lato nord e sul fondo la struttura della foto precedente.



Foto n. 19 – Cannelletto di accesso al terreno, sulla strada salita al Bersaglio.




Foto n. 20 – Vista da nord del terreno di pertinenza, sulla strada salita al Bersaglio.
