

119/16 RF

18.12.18

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Fallimentare

G.D.: Dott. Roberto Bonino

R.F. 119/2016

Procedura Fallimentare :

Curatore Fallimentare : Dott. Domenica Laurenzana

Oggetto : Indicazione dei confini degli immobili oggetto di vendita

\* \* \* \*


Ill.mo Signor Giudice Delegato e signor Curatore, lo scrivente geometra Giulio Invernizzi, libero professionista con studio in Genova Largo G. A. Sanguineti 11/6, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Genova al n. 2772 e nello elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale della precitata città, già nominato perito estimatore nell'ambito della Procedura Fallimentare di cui trattasi, con la presente indica i confinanti dei cespiti che saranno posti in vendita.

**CESPITE 1 abitazione 77B blocco A (già 5A)**

- Nord ovest      muri perimetrali su intercapedine
- Nord est        muri perimetrali su sub. 4
- Sud est         muri perimetrali su piazzale condominiale
- Sud ovest      muri perimetrali su giardino di proprietà

**CESPITE 2 abitazione 77C blocco A (già 12A)**


- Nord ovest      muri perimetrali su giardino di proprietà
- Nord est        muri perimetrali su sub. 4
- Sud est         muri perimetrali su piazzale condominiale




V<sup>o</sup> agli atti: si commuoli  
al curatore per quanto di  
me comprene.

GENOVA 18/12/1918

R. G. D.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Magna BURZI



Sud ovest           muri perimetrali su distacco sub. 2

**CESPITE 3 abitazione 77D blocco A (già 11A)**

Nord ovest         muri perimetrali su giardino di proprietà

Nord est           muri perimetrali su sub. 5 e sub. 8

Sud est            muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest         muri perimetrali su distacco sub. 3

**CESPITE 4 abitazione 77F blocco A (già 2A)**

Nord ovest         muri perimetrali su corridoio condominiale

Nord est           muri perimetrali su giardino di proprietà

Sud est            muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest         muri perimetrali su sub. 7

**CESPITE 5 abitazione 77G blocco A (già 3A)**

Nord ovest         muri perimetrali su sub. 6

Nord est           muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud est            muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest         muri perimetrali su distacco sub. 1

**CESPITE 6 abitazione interno 4 blocco A (già 16A)**

Nord ovest         muri perimetrali su sub. 10

Nord est           muri perimetrali su sub. 12

Sud est            muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest         muri perimetrali su piazzale condominiale

**CESPITE 7 abitazione 77H blocco B (già 6B)**

Nord ovest         muri perimetrali su terrapieno

Nord est           muri perimetrali su terrapieno

Sud est           muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest        muri perimetrali su distacco sub. 23

**CESPITE 8 abitazione 77I blocco B (già 7B)**

Nord ovest      muri perimetrali su scala condominiale

Nord est         muri perimetrali su sub. 22

Sud est          muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest        muri perimetrali su percorso condominiale esterno

**CESPITE 9 abitazione 77L blocco B (già 14B)**

Nord ovest      muri perimetrali su scala condominiale

Nord est         muri perimetrali su sub. 25

Sud est          muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest        muri perimetrali su percorso condominiale esterno

**CESPITE 10 abitazione 77M blocco B (già 13B)**

Nord ovest      muri perimetrali su intercapedine

Nord est         muri perimetrali su giardino sub. 22

Sud est          muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest        muri perimetrali su percorso condominiale esterno

**CESPITE 11 abitazione 77O blocco B (già 19B)**

Nord ovest      muri perimetrali su sub. 26

Nord est         muri perimetrali su sub. 28

Sud est          muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest        muri perimetrali su giardino sub. 26

**CESPITE 12 abitazione 77P blocco B (già 18B)**

Nord ovest      muri perimetrali su intercapedine

Nord est           muri perimetrali su giardino di proprietà  
Sud est            muri perimetrali su piazzale condominiale  
Sud ovest         muri perimetrali su percorso condominiale esterno

**CESPITE 13 abitazione 77Q blocco B (già 21B)**

Nord ovest        muri perimetrali su intercapedine  
Nord est          muri perimetrali su sub. 30  
Sud est           muri perimetrali su piazzale condominiale  
Sud ovest         muri perimetrali su area condominiale

**CESPITE 14 abitazione 77S blocco B (già 22B)**

Nord ovest        muri perimetrali su intercapedine  
Nord est          muri perimetrali su giardino di proprietà  
Sud est           muri perimetrali su piazzale condominiale  
Sud ovest         muri perimetrali su parcheggio coperto

**CESPITE 15 abitazione 77V blocco B (già 24B)**

Nord ovest        muri perimetrali su percorso condominiale esterno  
Nord est          muri perimetrali su sub. 35  
Sud est           muri perimetrali su piazzale condominiale  
Sud ovest         muri perimetrali su percorso condominiale esterno e sub.

33

**CESPITE 16 cantina edificio A,**

Nord ovest        intercapedine  
Nord est          cantina sub. 50  
Sud est           corridoio condominiale  
Sud ovest         cantina sub. 52

**CESPITE 17 cantina edificio A**

Nord ovest      cantina sub. 52  
Nord est        corridoio condominiale  
Sud est         appartamento sub. 7  
Sud ovest       appartamento sub. 1

**CESPITE 18 box interno 12**

Nord ovest      intercapedine  
Nord est        box sub. 17  
Sud est         piazzale condominiale  
Sud ovest       box sub. 19

**CESPITE 19 box interno 13**

Nord ovest      intercapedine  
Nord est        box sub. 12  
Sud est         piazzale condominiale  
Sud ovest       box sub. 14

**CESPITE 20 box interno 1**

Nord ovest      muri perimetrali su intercapedine  
Nord est        box sub. 41  
Sud est         muri perimetrali su piazzale condominiale  
Sud ovest       muri perimetrali su intercapedine

**CESPITE 21 box interno 2**

Nord ovest      muri perimetrali su intercapedine  
Nord est        muri perimetrali verso box sub. 42  
Sud est         muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest                   muri perimetrali verso box sub. 40

CESPITE 22 box interno 3

Nord ovest                muri perimetrali su intercapedine

Nord est                   muri perimetrali verso box sub. 43

Sud est                    muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest                 muri perimetrali verso box sub. 41

CESPITE 23 box interno 4

Nord ovest                muri perimetrali su intercapedine

Nord est                   muri perimetrali verso appartamento sub. 1

Sud est                    muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest                 muri perimetrali verso box sub. 42

CESPITE 24 box interno 5

Nord ovest                muri perimetrali su intercapedine

Nord est                   muri perimetrali verso appartamento sub. 47

Sud est                    muri perimetrali verso box sub. 45

Sud ovest                 muri perimetrali su piazzale condominiale

CESPITE 25 box interno 6

Nord ovest                muri perimetrali verso box sub. 44

Nord est                   muri perimetrali verso box sub. 47

Sud est                    muri perimetrali su rampa condominiale

Sud ovest                 muri perimetrali su piazzale condominiale

CESPITE 26 box interno 9

Nord ovest                muri perimetrali su intercapedine

Nord est                   muri perimetrali su scala condominiale esterna

Sud est                   muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest                muri perimetrali verso box sub. 48

**CESPITE 27 box interno 7**

Nord ovest              muri perimetrali su intercapedine

Nord est                muri perimetrali verso box sub. 48

Sud est                 muri perimetrali su piazzale condominiale

Sud ovest               muri perimetrali verso box sub. 44

**CESPITE 28 posto auto coperto**

Nord ovest              area di manovra

Nord est                appartamento sub. 31

Sud est                 terrazzo condominiale

Sud ovest               posto auto coperto sub. 56

**CESPITE 29 posto auto coperto**

Nord ovest              area di manovra

Nord est                posto auto coperto sub. 56

Sud est                 distacco verso sub. 30

Sud ovest               scala condominiale

**CESPITE 30 posto auto coperto**

Nord ovest              area di manovra

Nord est                scala esterna condominiale

Sud est                 terrazzo condominiale

Sud ovest               posto auto coperto sub. 59

**CESPITE 31 posto auto scoperto 20B**

nord                    posto auto scoperto n. 19 B



sud                      posto auto 21 B  
est                      muro di contenimento verso rampa carrabile  
ovest                    piazzale condominiale

**CESPITE 32 posto auto scoperto 21B**

nord                    posto auto scoperto n. 20 B  
sud                      posto auto 22 B  
est                      muro di contenimento verso rampa carrabile  
ovest                    piazzale condominiale

**CESPITE 33 posto auto scoperto 23B**

nord                    mappale 125 catasto terreni  
sud                      piazzale condominiale  
est                      piazzale condominiale  
ovest                    muro di contenimento

**CESPITE 34 posto auto scoperto 17B**

nord                    muro di sostegno  
sud                      piazzale condominiale  
est                      muro di contenimento verso Rio Cantarena  
ovest                    piazzale condominiale

**CESPITE 35 posto auto scoperto 11B e 12B**

nord                    posto auto scoperto n. 13 B  
sud                      muro di contenimento verso casa indipendente  
est                      muro di contenimento verso Rio Cantarena  
ovest                    piazzale condominiale

**CESPITE 36 posto auto scoperto**

nord                    posto auto scoperto n. 14 B  
sud                     posto auto 11 – 12 B  
est                     muro di contenimento verso Rio Cantarena  
ovest                  piazzale condominiale

**CESPITE 37 posto auto scoperto 14B**

nord                    posto auto scoperto n. 15 B  
sud                     posto auto 13 B  
est                     muro di contenimento verso Rio Cantarena  
ovest                  piazzale condominiale

**CESPITE 38 posto auto scoperto 15B**

nord                    posto auto scoperto n. 16 B  
sud                     posto auto 14 B  
est                     muro di contenimento verso Rio Cantarena  
ovest                  piazzale condominiale

**CESPITE 39 unità immobiliare urbana indipendente ad uso **abitazione****

Nord ovest            muri perimetrali verso muro di contenimento  
Nord est              muri perimetrali su distacco verso Rio Cantarena  
Sud est                muri perimetrali su distacco verso Rio Mego  
Sud ovest             muri perimetrali su distacco verso Rio Mego

**CESPITE 40 terreno**


nord                    mappale 544 catasto terreni  
sud                     mappale 529 catasto terreni  
est                     mappale 544 catasto terreni  
ovest                  Rio Mego

\* \* \* \*

Tanto espone lo scrivente in evasione dello incarico ricevuto, e nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse opportuno porge i migliori saluti.

Genova, li 17/12/2018

Geom. Giulio Invernizzi



Allegati

Verbale Inventario

Documentazione fotografica beni mobili

Osservazioni geom. Alessio

in cancelli -

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official mentioned in the stamp and the signature block below.

**Depositato in Cancelleria**

il ..... **18 DIC. 2018**

**IL Cancelliere**  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marina BURZI