

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 31821

Rilasciato il 22-05-2014
Scadenza il 22-05-2024

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Canevari 178r

Proprietà:

Anno di costruzione: 1900

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 117.59

Volume lordo V [m^3]: 473.76

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.9

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 76

Sezione: GED

Foglio: 43


Sub: 1

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 119.84 kWh/ m^3 anno
Valore Raggiungibile: 58.28 kWh/ m^3 anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.0 t/anno




Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: 6.23 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 31821

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 46.09 kWh/m³anno

Valore raggiungibile: 44.69 kWh/m³anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.6

Valore raggiungibile: 1.3

Produzione di acqua calda sanitaria

Impianto non previsto

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione finestre	3.64	4100	30
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Realizzazione nuovo impianto di riscaldamento	59.9	9700	7
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
nessuno			
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Realizzazione impianto riscaldamento e sostituzione finestre	61.56	13800	8.5

Firma, timbro e numero del certificatore: