

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTOGRAFIA N° 1
COMMENTI: Vista esterna
del condominio di Via
Monsignor Boccoleri 12.

FOTOGRAFIA N° 2
COMMENTI: Vista interna dell'atrio
di ingresso condominiale.





FOTOGRAFIA N° 3

COMMENTI: Vista del portoncino caposcala dell'alloggio interno 15.



FOTOGRAFIA N° 4

COMMENTI: Particolare della chiusura della porta di ingresso all'alloggio.



FOTOGRAFIA N° 5
COMMENTI: Vista del salone.



FOTOGRAFIA N° 6
COMMENTI: Vista del corridoio
disimpegno.



FOTOGRAFIA N° 7
COMMENTI: Vista del bagno più grande.



FOTOGRAFIA N° 8
COMMENTI: Vista del bagno piccolo.



FOTOGRAFIA N° 9
COMMENTI: Vista della cucina.



FOTOGRAFIA N° 10
COMMENTI: Vista della prima
camera adiacente al bagno piccolo.



FOTOGRAFIA N° 11

COMMENTI: Vista della camera posta nell'angolo nord est adiacente al bagno grande.



FOTOGRAFIA N° 12

COMMENTI. Vista della camera lato sud/est adiacente al salone ed al bagno grande.




FOTOGRAFIA N° 13
COMMENTI: Ulteriore vista del salone.



FOTOGRAFIA N° 14
COMMENTI: Vista della camera con
accesso diretto dal salone.



FOTOGRAFIA N° 15
COMMENTI: Vista del terrazzo.



FOTOGRAFIA N° 16
COMMENTI: Ulteriore vista del
terrazzo.



FOTOGRAFIA N° 17
COMMENTI: Vista della cantina al piano seminterrato.



FOTOGRAFIA N° 18
COMMENTI: Ulteriore vista della cantina al piano seminterrato.