


Procedura di Esecuzione Immobiliare n.726/2017 - ALLEGATO M



REDATTORE CTU	Arch. Ilaria Marengo
OGGETTO	Planimetria dello stato dei luoghi rilevato durante il sopralluogo del 23 luglio 2018 VIA MANTOVA 59 INT.11, GENOVA
SCALA	1:100