

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017




Foto n. 1- Immagine aerea . In evidenza l'edificio in cui è ricompreso il civico 12 di via Currò.



Foto n. 2- Tratto di via Currò che conduce al civico 12 evidenziato dalla freccia .

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 3- Via Currò civico n. 12 evidenziato dalla freccia



Foto n. 4- Piazzale antistante portone di accesso civico 12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 5- Piazzale antistante portone di accesso civico 12



Foto n. 6- Portone accesso civico 12 .

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 7- Atrio e vano scala

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 8- Atrio e vano scala



Foto n. 9- Vano scala

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n.10- Porta accesso interno n. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017




Foto n. 11- Ingresso e sulla destra porta piccolo ripostiglio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 12- Piccolo ripostiglio



Foto n. 13- Vano centrale da cui si accede alle camere da un lato e dall'altro alla cucina , ecc..

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 14- Vano centrale da cui si accede alle camere da un lato e dall'altro alla cucina , ecc..



Foto n. 15- Camera 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 16- Camera 2



Foto n. 17- Vano centrale ripreso lato cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 18- Cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 19- Cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 20- Caldaia



Foto n. 21- Bagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 22- Bagno



Foto n. 23- Bagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esecuzione immobiliare R.E. n 912/2017



Foto n. 24- Camera 3



Foto n. 25- Finestra camera 3