

STUDIO TECNICO BARBERA
VIA SAN LORENZO, 11/10
16123 GENOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO ALLA PERIZIA SVOLTA NELL' ESEC.NE

R.E. N° 337/2018

ALLEGATO "D"

contiene n. 26 riprese fotografiche a colori raccolte in 13 separati fogli

Genova, 14 dicembre 2018





FOTO N. 1 Vista dell'edificio dalla strada di accesso.



FOTO N. 2 Ripresa fotografica esterna del locale adibito a servizi.





FOTO N. 3 Vista del prospetto nord del fabbricato.



FOTO N. 4 Ulteriore ripresa del prospetto nord del fabbricato.





FOTO N. 5 Ripresa della facciata est del fabbricato.



FOTO N. 6 Vista degli ingressi ai locali del piano terra.





FOTO N. 7 Ripresa del locale multifunzionale.



FOTO N. 8 Ulteriore ripresa del locale multifunzionale.





FOTO N. 11 Ulteriore ripresa del vano cucina.



FOTO N. 12 Vista della scala di accesso al primo piano.





FOTO N. 13 Vista della sala di somministrazione posta al piano terreno.



FOTO N. 14 Ripresa della porta d'ingresso all'immobile posta nel prospetto nord del fabbricato.





FOTO N. 15 Accesso al servizio igienico.



FOTO N. 16 Ulteriore inquadratura del servizio igienico.





FOTO N. 17 Vista della sala di somministrazione posta al primo piano.



FOTO N. 18 Ulteriore inquadratura della sala di somministrazione.





FOTO N. 19 Ulteriore vista della sala di somministrazione.



FOTO N. 20 Ulteriore inquadratura della sala di somministrazione posta al primo piano.





FOTO N. 21 Vista della stanza, posta al primo piano, dalla porta d'ingresso al locale.



FOTO N. 22 Ulteriore inquadratura della stanza.





FOTO N. 23 Altra ripresa della stanza.



FOTO N. 24 Vista del servizio igienico a servizio della stanza.





FOTO N. 25 Vista del paesaggio dalla finestra del vano ingresso al piano terreno.



FOTO N. 26 Vista panoramica.

