

SERVIZIO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA N° 1

COMMENTI: Vista esterna del Condominio di Via Nino Bixio 13.




FOTOGRAFIA N° 2

COMMENTI. Altra vista esterna del Condominio di Via Nino Bixio 13.



FOTOGRAFIA N° 3

COMMENTI: Vista del porticato al piano terra, che disimpegna alle due scale del condominio.



FOTOGRAFIA N° 4

COMMENTI: Particolare della porta di ingresso alla scala A del condominio di Via Nino Bixio 13.



FOTOGRAFIA N° 5

COMMENTI: Vista interna dell'atrio
condominiale.



FOTOGRAFIA N° 6

COMMENTI: Altra vista dell'atrio
condominiale.



FOTOGRAFIA N° 7

COMMENTI: Vista dal pianerottolo condominiale del quinto piano, della porta di accesso all'interno 15.

FOTOGRAFIA N° 8

COMMENTI: Vista della zona di ingresso dell'interno 15.





FOTOGRAFIA N° 9
COMMENTI: Vista del soggiorno.



FOTOGRAFIA N° 10
COMMENTI. Altro punto di vista del soggiorno.



FOTOGRAFIA N° 11
COMMENTI: Vista del balcone della
sala prospiciente Via Nino Bixio.



FOTOGRAFIA N° 12
COMMENTI: Vista della cucina.



FOTOGRAFIA N° 13
COMMENTI: Vista della camera da letto.



FOTOGRAFIA N° 14
COMMENTI: Vista della cameretta



FOTOGRAFIA N° 15
COMMENTI: Vista del servizio igienico principale.



FOTOGRAFIA N° 16
COMMENTI: Vista del bagno secondario



FOTOGRAFIA N° 17
COMMENTI: Vista della cabina armadi.



FOTOGRAFIA N° 18
COMMENTI: Vista del balcone
esposto sul fronte secondario



FOTOGRAFIA N° 19

COMMENTI: Vista della scala interna condominiale, che conduce al livello seminterrato delle cantine.



FOTOGRAFIA N° 20

COMMENTI: Vista sulla sinistra, della porta della cantina pertinenziale.