

**R.E. 566/2018  
ALLEGATO FOTOGRAFICO**

*via Pierino Negrotto Cambiaso  
16159 – Genova (GE)*

*Sez. Urb. RIV, Fg. 34, Part. 386, Sub. 8*




*La documentazione fotografica riportata con tecnica digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi.*

*Scatti fotografici effettuati durante il sopralluogo del 22.11.2018*



***PUNTI DI SCATTO FOTOGRAFICI***



Orientamento






FOTO N. 1 – CIV. 58 DI VIA P. N. CAMBIASO



FOTO N. 2 – DISCESA DI ACCESSO AL CIV. 58





FOTO N. 3 – PORTONE DI ACCESSO AL CIV. 58



FOTO N. 4 – VANO SCALA CIV. 58





FOTO N. 5 – VANO SCALA CIV. 58



FOTO N. 6 – PORTA DI INGRESSO AD INT. 8





FOTO N. 7 – INGRESSO



FOTO N. 8 – BAGNO





FOTO N. 9 – BAGNO



FOTO N. 10 – PARTICOLARE SCALDABAGNO





FOTO N. 11 – CAMERA



FOTO N. 12 – CAMERA







FOTO N. 13 – CAMERA



FOTO N. 14 – CUCINA





FOTO N. 15 – CUCINA



FOTO N. 16 – BALCONE





FOTO N. 17 – BALCONE



FOTO N. 18 – VISTA DA BALCONE





FOTO N. 19 – VISTA DA BALCONE



FOTO N. 20 – FOTO DA BALCONE





FOTO N. 21 – DISCESA ESTERNA PER ACCESSO A CANTINE



FOTO N. 22 – PERCORSO PER ACCESSO A CANTINE





FOTO N. 23 – PIAZZALE ACCESSO PER CANTINE



FOTO N. 24 – ACCESSO A CANTINE (NON ISPEZIONABILE PER MANCANZA CHIAVI)

