Foto 1: vista del fabbricato civ. 19




Foto 2: vista del fabbricato servito dalle scale A e B








Foto 11: ingresso




Foto 12: sul fondo la finestra dell'ingresso alla genovese usata come stanza






Foto 13: parte di ingresso a stanza con finestra sul passaggio condominiale






Foto 14: sala attualmente soppalcata.




Foto 15: accesso al balcone



Foto 16: pavimentazione in graniglia





Foto 17: vista della sala verso lo spigolo della stanza lato ingresso




Foto 18: bagno con apparecchi sanitari lavabo, bidet, w.c. e doccia





Foto 19: apparecchi sanitari esistenti e rivestimento a parete



Foto 20: corridoio su cui insistono la cucina, la dispensa e la camera






Foto 21: cucina con finestra sul passaggio condominiale



Foto 22: piano cottura e caldaia installata a parete








Foto 26: camera da letto soppalcata






Foto 27: dal corridoio, soppalcato/controsoffittato, vista verso l'ingresso




Foto 28: balcone, pavimentazione in clinker, davanzale in marmo.