



*Foto 3 – atrio comune*




*Foto 4 – accesso dal vano scale comune*



*Foto 5 – ingresso/sala*



*Foto 6 – ingresso/sala*



*Foto 7 – camera sopra il vano scale*



*Foto 8 – camera nord/est*



*Foto 11 - wc*



*Foto 12 - camera adiacente il wc*



*Foto 13 – accesso al sottotetto*



*Foto 14 - cucina*



**Foto 15 – camera sud/ovest**



**Foto 16 – camera sud/ovest – particolare soffitto crollato**



*Foto 17 – terrazzo sud*



*Foto 18 – terrazzo nord*



**Foto 19 - sottotetto**



**Foto 20 – abbaino sottotetto**